



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Лямбирская СОШ
№2» Лямбирского муниципального
района РМ
Добряева М.В.
«01» 03 2016 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 9**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта Здание (сооружение) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
- 1.2. Адрес объекта 431510, Республика Мордовия, Лямбирский р-н, с. Лямбировь, ул. Ленина д. 67
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 3167,6 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия, МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района РМ
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 431510, Республика Мордовия, Лямбирский р-н, с. Лямбировь, ул. Ленина д. 67
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Мордовия, Лямбирский р-н, с. Лямбировь, ул. Ленина д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
- 2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью инвалиды на коляске, с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху
- 2.4 Виды услуг осуществление образовательной деятельности по основным и дополнительным образовательным программам
- 2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Лямбирская
СОШ №2» Лямбирского
муниципального района РМ
Добряева М.В.
« 20 » / 02 / 20 16 г.

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 9

1. Общие сведения об объекте


- 1.1. Вид (наименование) объекта Здание (сооружение)
1.2. Адрес объекта Республика Мордовия, Лямбирский р-н, с. Лямбировь, ул. Ленина д. 67
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3167,6 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта не было
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2016 г., капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Мордовия, Лямбирский р-н, с. Лямбировь, ул. Ленина д. 67
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Лямбирского муниципального района Республики Мордовия
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Мордовия, Лямбирский р-н, с. Лямбировь, ул. Ленина д. 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, др. образование)
2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью инвалиды на коляске, с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху
2.4 Виды услуг осуществление образовательной деятельности по основным и дополнительным образовательным программам
2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность плановая вместимость 624 чел.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Лямбирская
СОШ №2» Лямбирского
муниципального района РМ
Добряева М.В.
«20» февр 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 9

Лямбирский район
Республики Мордовия
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«20» февраля 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование объекта Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лямбирская средняя общеобразовательная школа №2» Лямбирского муниципального района Республики Мордовия

Вид объекта Здание (сооружение)

Адрес объекта 431510, Республика Мордовия, Лямбирский р-н, с. Лямбиль, ул. Ленина д. 67

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3167,6 кв.м.

Год постройки здания 1986, последнего капитального ремонта нет

Дата предстоящих работ (текущего, капитального ремонта, реконструкции) июнь-август 2016 г.
(нужное подчеркнуть)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:

Сфера деятельности - образование

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, по зрению, по слуху

Виды услуг: осуществление образовательной деятельности по основным и дополнительным образовательным программам

Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно

Плановая мощность: плановая вместимость 624 чел.

Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси №103 от остановки «Лямбирское шоссе» до конечной остановки с Лямбиль, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые – 3 шт.; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность плановая вместимость 624 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси №103 от остановки «Лямбирское шоссе» до конечной остановки с Лямбиль,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

Перекрестки: нерегулируемые – 3 шт.; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) | | | |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | | | | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | | | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | | Б | ДУ | |
| 3 | с нарушениями опорно- двигательного аппарата | | Б | ДУ | |
| 4 | с нарушениями зрения | | Б | ДУ | |
| 5 | с нарушениями слуха | | Б | ДУ | |
| 6 | с умственными нарушениями | | Б | ДУ | |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** | | | | | Для всех категорий МГН |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| | | К для передвига- ющихся на креслах- колясках | О с другими нарушениями ОДА | С с наруше- ниями зрения | Г с наруше- ниями слуха | У с умствен- ными наруше- ниями | |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП-ДЧ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП | ДП | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП-ДЧ |

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси №103 от остановки «Лямбирское шоссе» до конечной остановки с Лямбиль

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь следования к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта по пешеходному пути

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 600 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 выделенный от проезжей части пешеходный путь (да, нет), да

3.2.4. перекрестки (нерегулируемых; регулируемых – со звуковой сигнализацией и таймером) нерегулируемые перекрестки – 3 шт.

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустической, тактильной, визуальной отсутствуют

3.2.6. перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.), нет их обустройство для инвалидов на коляске не обустроены

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)

| №№ п \п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта | | | |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | | | | |
| | в том числе инвалиды: | | | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | | Б | ДУ | |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | | Б | ДУ | |
| 4 | с нарушениями зрения | | Б | ДУ | |
| 5 | с нарушениями слуха | | Б | ДУ | |
| 6 | с умственными нарушениями | | Б | ДУ | |

4. Управленческое решение (предложения по адаптации объекта)

4.1. Мер по адаптации не требуется (объект доступен для МГН) требуется

4.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального) в период 2016 год

4.3. Адаптация с помощью вспомогательных ТСР (указать) _____

4.4. Технические решения невозможны, адаптации не подлежит (причины) _____

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) _____

4.6. Требуется дополнительные согласования (с кем) _____


либо: имеются заключения иных организаций (указать, приложить) _____

4.7. Размещение информации на открытом информационном ресурсе (карте доступности) _____

Уполномоченный представитель объекта Зам. директора по ХР Игошкин М.П.

(Должность, Ф.И.О.)

Координаты для связи 89876961003


(Подпись)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) | | | |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | | | | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | | | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | | Б | ДУ | |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | | Б | ДУ | |
| 4 | с нарушениями зрения | | Б | ДУ | |
| 5 | с нарушениями слуха | | Б | ДУ | |
| 6 | с умственными нарушениями | | Б | ДУ | |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** | | | | | | Приложение | |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| | | К для передвигающихся на креслах- колясках | О с другими наруше- ниями опорно- двигат. аппарата | С с наруше- ниями зрения | Г с наруше- ниями слуха | У с умствен- ными наруше- ниями | Для всех категорий МГН | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП-ДЧ | №1 | №1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП | ДП | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП-ДЧ | №2 | № 2,3,5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП-ДЧ | №2,3,4 | №4,7,8, 10 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП-ДЧ | №5 | №11,13, 15 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП | ДП | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП-ДЧ | №6 | №9 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП-ДЧ | №2 | №6,12,1 4 |
| 7 | Пути движения к объекту (от | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДЧ-ДУ | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | полос | | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | | -Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений | | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | | - Знаки для предупреждения (тактильные пиктограммы: «Вход в помещение», «Выход из помещения», «Поворот» и т.п.) | | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | | - Устройство уличной тактильной плитки – 600 м.; - Устройство уличных скамеек, адаптированных для инвалидов; - Установка специальных урн; - Установка визуальной информации, тактильных обозначений на перекрестках | | | |
| 8 | Все зоны и участки | | - Установка ручки дверей контрастного цвета – 8 шт.; - Контрастная маркировка на пути следования людей с нарушением зрения (полосы, круги); - Установка световых маяков для выделения проема - 2 шт.; - Установка светового маяка для здания – 1 шт.; - Устройство автоматического привода входной двери - 4 шт., (открывание двери при помощи пульта) - Накладки на ступени входной лестницы; - Коврик резиновый ячеистый – 1 шт. (5,30x1,80 м); - Устройство навигационной системы; -Установка тактильных табличек, направляющих поручней, кнопки вызова перед туалетной комнатой; - Оборудование дверей устройством, обеспечивающим задержку закрытия дверей - 6 шт. - Установка стола с микролифтом – 1 шт. - Устройство поручней в коридорах 1, 2 этажей, для облегчения передвижения - Знаки для предупреждения (тактильные пиктограммы: «Вход в помещение», «Выход из помещения», «Поворот» и т.п.) - Устройство уличной тактильной плитки – 600 м.; - Устройство уличных скамеек, адаптированных для инвалидов; - Установка специальных | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|-------|----------|-------|----|----------|--|--|
| | остановки транспорта) | | | | | | | | |
| 8 | Все зоны и участки | ДП-ДЧ-ДУ | ДП-ДЧ | ДП-ДЧ-ДУ | ДП-ДУ | ДЧ | ДП-ДЧ-ДУ | | |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № № п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| | | Не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технически невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | | <ul style="list-style-type: none"> - Установка знака «Парковка для инвалидов»; - Устройство калитки одностороннего действия; - Устройство тактильной плитки – 90 м. - Установка урны для мусора – 1 шт. | | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | | <ul style="list-style-type: none"> - Установка ручки дверей контрастного цвета – 8 шт.; - Контрастная маркировка на пути следования людей с нарушением зрения (полосы, круги); - Установка световых маяков для выделения проема - 2 шт.; - Установка светового маяка для здания – 1 шт.; - Устройство автоматического привода входной двери - 4 шт., (открытие двери при помощи пульта) - Накладки на ступени входной лестницы | | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | | <ul style="list-style-type: none"> - Коврик резиновый ячеистый – 1 шт. (5,30x1,80 м); - Устройство навигационной системы; - Установка тактильных табличек, направляющих поручней; - Контрастная маркировка на пути следования людей с нарушением зрения (полосы, круги); - Оборудование дверей устройством, обеспечивающим задержку закрытия дверей - 6 шт. | | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | <ul style="list-style-type: none"> - Установка стола с микролифтом – 1 шт.; - Установка тактильных табличек и направляющих | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------|----|----------|
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП-ДЧ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП-ДЧ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП | ДП | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП-ДЧ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП-ДЧ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДЧ-ДУ |
| 8 | Все зоны и участки | ДП-ДЧ-ДУ | ДП-ДЧ | ДП-ДЧ-ДУ | ДП-ДУ | ДЧ | ДП-ДЧ-ДУ |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Здание МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района РМ доступно частично.

4. Управленческое решение

- 4.1. Мер по адаптации не требуется требуется
- 4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период 2016 г.
- 4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период _____
- 4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) _____
- 4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) _____
- 4.6. Включено в адресную программу (план) _____ на _____ год
- 4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности)

http://www.schoolrm.ru/schools_lmb/sc2lmb/, 01.03.2016 года

указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте, подписанной Зам. директора по ХР Игошкиным М.П.
(Должность, Ф.И.О.)
от «30» 02 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 9, дата «30» 02 20 16 г.
Руководитель рабочей группы Директор, Добряева М.В.
(Должность, Ф.И.О.)
3. Решения Комиссии по проведению обследования и паспортизации здания МОУ «Лямбирская СОШ №2» и предоставляемых услуг
от «24» 02 20 16 г.

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | ури - Установка визуальной информации, тактильных обозначений на перекрестках | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

4.2. Для принятия решения требуется (не требуется):

(нужное подчеркнуть)

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта):

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) Районное общество инвалидов:

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата), прилагается

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), причина _____

4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период 2016 год

4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: _____

4.3.4. Техническое решение невозможно (причины _____)

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) _____

4.3.6. Другое _____

4.4. Информация может быть размещена на открытом электронном ресурсе (карте доступности)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

А. Результаты обследования:

А.1 территории, прилегающей к объекту на 1 л.

А.2 входа (входов) в здание на 2 л.

А.3 путей движения в здании на 2 л.

А.4 зоны целевого назначения объекта на 1 л.

А.5 санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

А.6 системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Б. Результаты фотофиксации на объекте на 8 л.

В. поэтажные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Директор Добряева М.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:


Зам. директора по ХР Игошкин М.П.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Педагог-психолог Борисова Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель районного общества инвалидов Бигельдеев Э.К.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано на Комиссии по проведению обследования и паспортизации здания МОУ «Лямбирская СОШ №2» и предоставляемых услуг

«10» 02 2016 г.

Результаты обследования:

**А3. Пути (путей) движения (в т.ч. путей эвакуации)
МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района РМ,
РМ, с. Лямбировь, ул. Ленина, д.67**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного документа | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Вид работ |
| А3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | Отсутствует напольное покрытие | К, О | - Коврик резиновый ячеистый – 1 шт. (5,30x1,80 м); | Текущий ремонт |
| | | | | | Отсутствуют тактильные обозначения, направляющие поручни | С | Устройство тактильных табличек, направляющих поручней | Текущий ремонт |
| | | | | | Отсутствует навигационная система | С | Устройство навигационной системы | Текущий ремонт |
| А3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | Отсутствуют направляющие поручни Отсутствуют контрастная маркировка путей следования. | С | Устройство направляющих поручней, контрастной маркировки на пути следования людей с нарушением зрения (полосы, крути) | Текущий ремонт |
| А3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | | | |
| А3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть | | | нет | | | |
| А3.5 | Дверь | есть | | | Отсутствуют устройства, обеспечивающие задержку закрывания дверей | К, О, С | Оборудование дверей устройством, обеспечивающим задержку закрывания дверей - 6 шт. | Текущий ремонт |
| А3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | нет | | | |

Результаты обследования:
A1. Территории, прилегающей к объекту
МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района РМ,
РМ, с. Лямбировь, ул. Ленина, д.67

| № п/п | Наименование функционально-планировочного документа | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Вид работ |
| A1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | Отсутствует беспрепятственный проход через калитку | К, О, С | Устройство калитки одностороннего действия | Текущий ремонт |
| A1.2 | Путь (пути движения) на территории | есть | | | Отсутствует тактильная плитка | С | Устройство тактильной плитки – 90 м. | Текущий ремонт |
| | | | | | Отсутствует урна для мусора | К | Установка урны для мусора – 1шт. | Текущий ремонт |
| A1.3 | Автостоянка и парковка | есть | | | Отсутствует знак «Парковка для инвалидов» | К | Установка знака «Парковка для инвалидов» | Текущий ремонт |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-ДЧ (КОСГ) | №1 | №1 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: _____

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-ДЧ (КОСГ) | №2,3,4 | №4,7,8,10 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: _____

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ДП-ДЧ (КОСГ) | №2 | № 2,3,5 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:
A2. Входа (входов) в здание
МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района РМ,
РМ, с. Лямбиров, ул. Ленина, д.67

| № п/п | Наименование функционально-планировочного документа | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Вид работ |
| A2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | Отсутствие накладок на ступенях входной лестницы | О, С | Накладки на ступени входной лестницы | Текущий ремонт |
| A2.2 | Пандус наружный | есть | | | Нет | | | |
| A2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | Нет | | | |
| A2.4 | Дверь (входная) | есть | | | Отсутствует контрастная маркировка ручек дверей, путей следования. Отсутствует световые маяки для входа в здание и на здании. | С | - Установка ручки дверей контрастного цвета – 8 шт.; - Контрастная маркировка на пути следования людей с нарушением зрения (полосы, круги); - Установка световых маяков для выделения проема - 2 шт.; - Установка светового маяка для здания – 1 шт. | Текущий ремонт |
| | | | | | Отсутствует автоматический привод входной двери | К, О | - Устройство автоматического привода входной двери - 4 шт., (открывание двери при помощи пульта) | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

Результаты обследования:

A5. Санитарно-гигиенических помещений
МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района РМ,
РМ, с. Лямбировь, ул. Ленина, д.67

| № п/п | Наименование функционально-планировочного документа | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Вид работ |
| A5.1 | Туалетная комната | есть | | | Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, поручни | К, С | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений | Текущий ремонт |
| A5.2 | Душевая/ванная комната | нет | | | | | | |
| A5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДП-ДЧ (КОСГ) | №6 | №9 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:

А4. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)
МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района РМ,
РМ, с. Лямбировь, ул. Ленина, д.67

| № п/п | Наименование функционально-планировочного документа | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Вид работ |
| A4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| A4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек и направляющих полос | |
| | | | | | Отсутствие специального стола | К | Установка стола с микролифтом – 1 шт. | |
| A4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| A4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| A4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ДП-ДЧ (КОСГ) | №5 | №11,13,15 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: _____

Результаты обследования:
А6. Системы информации (и связи) на объекте
МОУ «Лямбирская СОШ №2» Лямбирского муниципального района РМ,
РМ, с. Лямбировь, ул. Ленина, д.67

| № п/п | Наименование функционально-планировочного документа | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Вид работ |
| A6.1 | Визуальные средства | есть | | | нет | | | |
| A5.2 | Акустические средства | есть | | | нет | | | |
| A5.3 | Тактильные средства | есть | | | Отсутствуют знаки для предупреждения (тактильные пиктограммы) | С | Знаки для предупреждения (тактильные пиктограммы: «Вход в помещение», «Выход из помещения», «Поворот» и т.п.) | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации (и связи) на объекте | ДП-ДЧ (КОСГ) | №2 | №6,12,14 | Текущий ремонт |

Комментарий к заключению: _____